ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Bei der Treiberinstallation unter Windows XP kommt die Meldung, dass der Treiber den Windows-Logo Test nicht bestanden habe.

Soll die Installation abgebrochen werden?

Setzen Sie die Installatin fort, da der Treiber sonst nicht installiert wird. Eine erneute Installation muss ansonsten über den Windows-Gerätemanager erfolgen.

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:05