

ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Warum wird das Gerät bei einem Embedded Windows nicht erkannt?

Da es sich hier um eine vom Hardwarehersteller angepasste Windows Version handelt, kann eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden.

Eindeutige ID: #1013

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:05