## ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

## Warum blockiert der mobile Drucker des Arztbüros beim Einlegen einer neuen Etikettenrolle?

Es befinden sich produktionsbedingt 65 Etiketten auf einer Rolle, verwendbar sind davon 60 Etiketten.

Entfernen Sie die ersten Etiketten vor dem Einlegen.

Eindeutige ID: #1028

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:08