

ZEMO VML-GK2 telematik

Im ZEMO VML-GK2-telematik erscheint die Meldung: Cross-CVCs fehlen

Meldung im Lesegerät:

Technisch. Lesefehler!

Nummer: 1011

Fehler bei C2C,

Cross-CVCs fehlen

Für den Betrieb mit G2.1 Karten ist die Firmwareversion >= 3.1.1 notwendig.

Anwender die das ZEMO VML-GK2 telematik vor dem 1.1.2024 erworben haben, können das Update für 79,- Euro zzgl. MwSt. erwerben ([Internetshop](#)).

Eindeutige ID: #1036

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2024-05-03 11:28