

ZEMO VML-GK2 telematik

Im ZEMO VML-GK2-telematik erscheint die Meldung: Cross-CVCs fehlen

**Meldung im Lesegerät:
Technisch. Lesefehler!
Nummer: 1011
Fehler bei C2C,
Cross-CVCs fehlen**

Für den Betrieb mit G2.1 Karten ist die Firmwareversion $\geq 3.1.1$ notwendig.

Anwender die das ZEMO VML-GK2 telematik vor dem 1.1.2024 erworben haben, können das Update für 79,- Euro zzgl. MwSt. erwerben ([Internetshop](#)).

Eindeutige ID: #1036
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2024-05-03 11:28